SC TEHNOLOGICA RADION SRL
in insolventa
Societate de constructii de drumuri, edilitare si civile
Str. Dimbovita nr. 59,Sector 6
RO 4022079 ; J40/13360/93
Tel: 0372.118.300
Fax: 0372.118.330
Fax: 021/4340417

In insolventa
Directia Distributie si Furnizare Gaze Naturale
Tel/Fax: 0372/118.359

RINA este Membru al Federatiei CISQ
RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 ISO 14001

Ref.: Indicatori de performanţă - 2015

Anexa 3 (Anexa nr. 3 la Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale)

Indicatorul de performanţă (nr. articolului)	Obiectiv	Realizat
IGP1 – Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordarii la SD (art. 14)	98%	100,00%
IGP2 – Notificarea consumatorului în legătură cu întreruperile planificate şi neplanificate ale serviciului (art. 15 alin. (1) si (2))	95%	100,00%
IGP3 – Obligaţiile OSD de informare a solicitanţilor/consumatorilor decurgând din legatura cu alte reglementări ale autorităţii (art. 16 alin. (1))	95%	99,00%
IGP6 – Indicatori de siguranţă	Maximum %	
Procentul anual de conducte supuse controlului		
(art. 19 alin. (1) lit. (a))		
conducte subterane din oţel		
x<0,025	100	100
0,025<x<0,25	50	50
0,25<x<1	25	25
x>1	8,3	8,3
conducte din oţel supraterane	100	100
conducte din polietilenă cu vechime <de 2 ani	50	50
conducte de polietilenă cu vechime > de 2 ani	100	100
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze localizate pe un kilometru de reţea verificată [art.19 alin.(1) lit.b)]	0,8	0
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizarilor unor terţi pe un kilometru de reţea [art.19 alin.(1) lit.(c)]	0,1	0
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze cauzate de acţiunea unor terţi [art.19 alin.(1)lit. (d)]	-	0

Cu stimă,

Imputernicit/Reprezentant legal,
Marius Petrescu

Întocmit,
Stama Stelian